

## RENAULT TRAFIC 1.6 DCI L2 Dubbel Cabine!



Număr de 308666  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2017 / 03  
Kilometraj 149.224 km

**Număr șasiu**  
VF1FL000357576745

Starea tehnică   
**Observații**  
L2 Dubbel Cabine Airco Trekhaak Euro6!  
( A15 )

**Preț € 13900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2             |
| Configurație                                    | 4x2           |
| Greutate maximă                                 | 1.065 kg      |
| Greutate proprie                                | 1.875 kg      |
| Greutate brută                                  | 2.940 kg      |
| Masa nefrânată                                  | 750 kg        |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 2.000 kg      |
| Ampatament                                      | 350 cm        |
| Tip suspensie                                   | arc elicoidal |

### Cabină

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tip cabină                  | cabină dublă |
| Control viteză de croazieră | ✓            |
| Aer condiționat             | ✓            |
| Număr de airbaguri          | 1            |
| Ștergător lunetă            | ✓            |
| Asistentă la parcare cu     | Niciunul     |
| Ferestre electrice          | ✓            |
| Oglinzi electrice           | ✓            |
| Perete despărțitor          | ✓            |
| Culoare                     | Alb          |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 89 Kw (121 HP)     |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 6                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categoric | Manual             |
| Număr viteze              | 6                  |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lungime container                  | 185 cm                          |
| Lățime container                   | 164 cm                          |
| Înălțime container                 | 137 cm                          |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 55 cm                           |
| Înălțime maximă                    | 130 cm                          |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul                        |
| Uși laterale                       | 1                               |
| Ferestre laterale                  | 2                               |
| Ușile din spate                    | perete rabatabil al unui camion |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Observații | L2 Dubbel Cabine Airco<br>Trekhaak Euro6! |
|------------|-------------------------------------------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 205/65R16,0  
arc elicoidal  
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 205/65R16,0  
arc elicoidal  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele