

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 DUB.CAB Open-L



Număr de 308973
Sortiment Furgon
Specificare Deschis cu pereți
Anul înregistrării 2017 / 03
Kilometraj 127.911 km

Număr șasiu
WDB9062531N702654

Starea tehnică 
Observații
Dubbel Cabine Open-Laadbak Dubbellucht
(A15)

Preț € 21900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	900 kg
Greutate proprie	2.600 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	367 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Tahograf	✓
Radiator staționare	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	Alb
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	120 Kw (163 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	280 cm
Lățime container	215 cm
Înălțime container	31 cm
Înălțimea platformei de încărcare	91 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	Dubbel Cabine Open-Laadbak Dubbellucht Trekhaak 163Pk Euro6!
------------	--

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 205/75R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 205/75R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele