

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Număr de 309027  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2017 / 05  
Kilometraj 283.441 km

**Număr șasiu**  
WDB9066331P409283

Starea tehnică

**Observații**  
AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR EURO6 !!  
( A15 )

**Preț € 22950**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2                   |
| Configurație                                    | 4x2                 |
| Greutate maximă                                 | 1.157 kg            |
| Greutate proprie                                | 2.343 kg            |
| Greutate brută                                  | 3.500 kg            |
| Masa nefrânate                                  | 750 kg              |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 2.000 kg            |
| Carlig remorcare                                | ✓                   |
| Ampatament                                      | 367 cm              |
| Jante de aluminiu                               | ✓                   |
| Tip suspensie                                   | suspensie pe arcuri |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 2             |
| Asistenta la parcare cu     | Față și spate |
| Geam fumuriu                | ✓             |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Argint        |
| Metalic                     | ✓             |
| Oglinzi incalzite           | ✓             |
| Cameră de marșarier         | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 140 Kw (190 HP)    |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 6                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | automatic          |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Model suprastructură               | lungit și înălțat |
| Lungime container                  | 326 cm            |
| Lățime container                   | 177 cm            |
| Înălțime container                 | 197 cm            |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 68 cm             |
| Scara din spate                    | ✓                 |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul          |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă         |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Observații | AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR EURO6 !! |
|------------|---------------------------------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16,0  
suspensie pe arcuri  
Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

