

OPEL MOVANO 2.3 L3H2 Dubbellucht AC!



Număr de 309045
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2015 / 11
Kilometraj 124.956 km

Număr șasiu
W0LMRF6ZGGB090440

Starea tehnică

Observații
L3H2 Dubbellucht Airco Trekhaak
(A15)

Preț € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Twin anvelope	✓
Greutate maximă	1.237 kg
Greutate proprie	2.263 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	3.000 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	368 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Asistența la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	gri
Metalic	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	120 Kw (163 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categoric	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	373 cm
Lățime container	177 cm
Înălțime container	180 cm
Înălțimea platformei de încărcare	69 cm
Înălțime maximă	171 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	inclusiv rolă și
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	scai

Observații

Observații	L3H2 Dubbellucht Airco Trekhaak Imperiaal-Trap 163Pk!
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 195/75R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 195/75R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

