

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 L2H2 3.0Ltr V6 !



Număr de 309202
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2014 / 05
Kilometraj 180.539 km

Număr șasiu
WDB9066531S927228

Starea tehnică



Observații

L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk
(A15)

Preț € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Twin anvelope	✓
Greutate maximă	1.010 kg
Greutate proprie	2.490 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	3.500 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	367 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistenta la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	140 Kw (190 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categoric	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	332 cm
Lățime container	176 cm
Înălțime container	197 cm
Înălțimea platformei de încărcare	71 cm
Înălțime maximă	183 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk Trekhaak Euro6!
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Ambreiaj



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 195/75R16,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 195/75R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

