

## OPEL VIVARO 2.0 CDTI



Număr de 309265  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2014 / 02  
Kilometraj 135.507 km

Număr șasiu  
WOLF7B0B8EV615242

Starea tehnică



Observații

AIRCO

( A15 )



Preț € 8950

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2             |
| Configurație                                    | 4x2           |
| Greutate maximă                                 | 1.307 kg      |
| Greutate proprie                                | 1.723 kg      |
| Greutate brută                                  | 3.030 kg      |
| Masa nefrânate                                  | 750 kg        |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 2.000 kg      |
| Ampatament                                      | 350 cm        |
| Tip suspensie                                   | arc elicoidal |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 1             |
| Asistentă la parcare cu     | Niciunul      |
| Geam fumuriu                | ✓             |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Alb           |
| Oglinzi incalzite           | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacitate motor          | 66 Kw (90 HP)      |
| Carburant                 | motorină           |
| Euro                      | 5                  |
| Tipul de distribuție      | Lanț de transmisie |
| Cutie de viteze categorie | Manual             |
| Număr viteze              | 5                  |
| Servodirecție             | ✓                  |
| ABS                       | ✓                  |
| ASR                       | ✓                  |

### Suprastructură

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Model suprastructură               | lungit        |
| Lungime container                  | 263 cm        |
| Lățime container                   | 166 cm        |
| Înălțime container                 | 141 cm        |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 53 cm         |
| Înălțime maximă                    | 121 cm        |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | inclusiv rolă |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă     |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |       |
|------------|-------|
| Observații | AIRCO |
|------------|-------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 215/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 215/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele