

FORD TRANSIT 2.0 TDCI 130 L3H2



Număr de 309324
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 06
Kilometraj 180.790 km

Număr șasiu
WF0XXXTTGXHD33407

Starea tehnică



Observații

L3H2, airco, navi, pdc, camera, trekhaak
(A15)



Preț € 13750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.129 kg
Greutate proprie	2.371 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.800 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	375 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	2
Asistenta la parcare cu	Față și spate
Geam fumuriu	✓
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Verde
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	96 Kw (130 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorice	Manual
Număr viteze	6
Servodirectie	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	336 cm
Lățime container	173 cm
Înălțime container	182 cm
Înălțimea platformei de încărcare	73 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L3H2, airco, navi, pdc, camera, trekhaak
------------	--

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

7 mm

6 mm

Mărime envelope: 235/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

5 mm

9 mm

Mărime envelope: 235/65R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele