

OPEL MOVANO 2.3 CDTI 145 L2H2



Număr de 309326
Sortiment Furgon
Specificare Furgoneta închisă
Anul înregistrării 2018 / 09
Kilometraj 130.093 km

Număr șasiu
W0VMRS600JB153225

Starea tehnică 
Observații
L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak
(A15)

Preț € 17750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.274 kg
Greutate proprie	2.026 kg
Greutate brută	3.300 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	368 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	Alb
Ghid de întreținere	✓
Oglinzi încălzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	107 Kw (145 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	291 cm
Lățime container	174 cm
Înălțime container	189 cm
Înălțimea platformei de încărcare	56 cm
Înălțime maximă	183 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă
Echipamente de atelier	✓

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak
------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 225/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 225/65R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele