

RENAULT MASTER T35



Număr de 309337
Sortiment Furgon
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2011 / 11
Kilometraj 486.372 km

Număr șasiu
VF6VFE4A145673233

Starea tehnică



Observații
KOELWAGEN
(A15)

Preț € 5450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	970 kg
Greutate proprie	2.530 kg
Greutate brută	3.500 kg
Ampatament	368 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	74 Kw (101 HP)
Carburant	motorină
Euro	4
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	288 cm
Lățime container	186 cm
Înălțime container	182 cm
Înălțimea platformei de încărcare	63 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă simplă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	vatna
Tip motor unitate frigorifică	electric
Tipul de răcire	Plăci eutectice
Răcire zi/noapte	Night cooling

Observații

Observații	KOELWAGEN
------------	-----------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Suprastructura



Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

2 mm

2 mm

Mărime envelope: 225/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



2

2 mm

2 mm

Mărime envelope: 225/65R16,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele