

## MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI



Număr de 309477  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonetă închisă  
Anul înregistrării 2022 / 03  
Kilometraj 74.120 km

**Număr șasiu**  
W1V44760313951592

Starea tehnică  
**Observații**  
AC AUTOMAAT  
( A15 )



**Preț € 27950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### Șasiu

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Număr de osii (arbori)                          | 2             |
| Configurație                                    | 4x2           |
| Greutate maximă                                 | 825 kg        |
| Greutate proprie                                | 1.975 kg      |
| Greutate brută                                  | 2.800 kg      |
| Masa nefrânată                                  | 750 kg        |
| Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată | 2.000 kg      |
| Ampatament                                      | 320 cm        |
| Tip suspensie                                   | arc elicoidal |

### Cabină

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tip cabină                  | cabină simplă |
| Control viteză de croazieră | ✓             |
| Aer condiționat             | ✓             |
| Număr de airbaguri          | 2             |
| Asistenta la parcare cu     | Niciunul      |
| Geam fumuriu                | ✓             |
| Ferestre electrice          | ✓             |
| Oglinzi electrice           | ✓             |
| Perete despărțitor          | ✓             |
| Navigare GPS                | ✓             |
| Culoare                     | Negru         |
| Oglinzi incalzite           | ✓             |
| Cameră de marșarier         | ✓             |

### Angrenaj de transmisie

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Capacitate motor          | 100 Kw (136 HP)     |
| Carburant                 | motorină            |
| Euro                      | 6                   |
| Tipul de distribuție      | Curea de transmisie |
| Cutie de viteze categoric | automatic           |
| Servodirecție             | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Suprastructură

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Model suprastructură               | lungit    |
| Lungime container                  | 250 cm    |
| Lățime container                   | 163 cm    |
| Înălțime container                 | 134 cm    |
| Înălțimea platformei de încărcare  | 57 cm     |
| Portbagaj suplimentar pe caroserie | Niciunul  |
| Ușile din spate                    | Ușă dublă |

### Scaune

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Număr de locuri  | Număr de locuri |
| Capitonaj scaune | stofă, pânză    |

### Observații

|            |             |
|------------|-------------|
| Observații | AC AUTOMAAT |
|------------|-------------|

### Anvelope/Roți

|                  |   |
|------------------|---|
| Roată de rezervă | ✓ |
|------------------|---|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



### Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



### Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



Mărime envelope: 205/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 205/65R16,0

arc elicoidal

Frână cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

