

OPEL COMBO 1.3 CDTI



Număr de 309487
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2014 / 04
Kilometraj 257.423 km

Număr șasiu
W0L6ZYC1AE9544837

Starea tehnică



Observații

AIRCO

(A15)



Preț € 5500

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	775 kg
Greutate proprie	1.265 kg
Greutate brută	2.040 kg
Masa nefrânate	500 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	1.000 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	276 cm
Tip suspensie	arc elicoidal

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	66 Kw (90 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Servodirecție	✓
ABS	✓

Suprastructură

Model suprastructură	standard
Lungime container	159 cm
Lățime container	150 cm
Înălțime container	131 cm
Înălțimea platformei de încărcare	57 cm
Înălțime maximă	119 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	inclusiv rolă
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	AIRCO
------------	-------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 185/65R15,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 185/65R15,0
arc elicoidal
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

