

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 V6 Dub.-Cal

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01



Număr de 316249
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2019 / 11
Kilometraj 162.733 km

Număr şasiu
WDB9076351P188389

Starea tehnică

Observații
L3H2, Maxi, Automaat, V6, 3.5t-Trekhaak,
(A15)

Preț € 38900



Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	935 kg
Greutate proprie	2.565 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	3.500 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	433 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină dublă
Tahograf	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	gri
Oglinzi incalzite	✓
Camăra de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	140 Kw (190 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categoric	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	324 cm
Lățime container	177 cm
Înălțime container	196 cm
Înălțimea platformei de încărcare	68 cm
Înălțime maximă	183 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	scai

Observații

Observații	L3H2, Maxi, Automaat, V6, 3.5t-Trekhaak, Dubbele Cabine, 360 gr. Camera, Mbux, Airco, Navi, 190 PK!
------------	--

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele