


MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI AC AUTOMAAT EU



Număr de 316989
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2019 / 02
Kilometraj 244.534 km

Număr șasiu
WDF44760313557783

Starea tehnică

Observații
AC AUTOMAAT EURO6
(A15)



Preț € 16950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	1.128 kg
Greutate proprie	2.072 kg
Greutate brută	3.200 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Carlig remorcă	✓
Ampatament	320 cm
Jante de aluminiu	✓
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	4
Asistența la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Albastru
Metalic	✓
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	140 Kw (190 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorii	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	225 cm
Lățime container	164 cm
Înălțime container	128 cm
Înălțimea platformei de încărcare	56 cm
Înălțime maximă	122 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	standard
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Observații

Observații	AC AUTOMAAT EURO6 STOELVERWARMING CRUISE
------------	--

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	6 mm

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

7 mm

7 mm

Mărime envelope: 225/55R17,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



2

7 mm

7 mm

Mărime envelope: 225/55R17,0
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele