

FIAT DUCATO 2.3 L2H2 Koelwagen D/N!



Număr de 317966
Sortiment Furgon
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2017 / 05
Kilometraj 180.045 km

Număr şasiu
ZFA25000002D27346

Starea tehnică



Observații

L2H2 Koelwagen/ FRIGO Dag/Nacht Euro6!
(A15)

Preț € 14900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate proprie	2.380 kg
Greutate brută	3.500 kg
Ampatament	345 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Cameră de marșarier	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	96 Kw (130 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	280 cm
Lățime container	166 cm
Înălțime container	180 cm
Înălțimea platformei de încărcare	56 cm
Înălțime maximă	165 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Thermoking
Tip motor unitate frigorifică	v 100 max
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric
Tipul de răcire	Congela
Răcire zi/noapte	răcire pet timp de zi și de noapte

Observații

Observații	L2H2 Koelwagen/ FRIGO Dag/Nacht Euro6!
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 215/75R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 215/75R15,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

