

MERCEDES-BENZ VITO 116 L3 XL Navi Automaat!



Număr de 318120
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2024 / 05
Kilometraj 2.021 km

Număr șasiu
W1VVLCEZ3S4400290

Starea tehnică 
Observații
L3, XL, Automaat, Navi, Mbus, Cruise,
(A15)

Preț € 38900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Configurație	4x2
Greutate proprie	1.934 kg
Greutate brută	2.800 kg
Ampatament	343 cm

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Asistență la parcare cu	Față și spate
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Radio/Casetofon	✓
Carplay	✓
Navigare GPS	✓
Culoare	Alb
Camăra de marșarier	✓
Tip de iluminare	Lămpi cu halogen
Limitator de viteză	✓
Controlul climatului	✓
Încălzirea scaunelor	✓
Bluetooth	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	120 Kw (163 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Limitator de viteză	✓
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Baterie de pornire	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	270 cm
Lățime container	165 cm
Înălțime container	131 cm
Înălțimea platformei de încărcare	55 cm
Înălțime maximă	121 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	Ușă dublă
Echipamente de atelier	✓

Uși

Sistem de închidere centralizat	✓
---------------------------------	---

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	1+2
Capitonaj scaune	stofă, pânză
Reglarea scaunului	Manual

Observații

Observații	L3, XL, Automaat, Navi, Mbus, Cruise, Camera, Airco, Dodehoek Sensor, 160 PK!
------------	---

Anvelope/Roți

Tip anvelopă	Anvelope pentru orice vreme
--------------	-----------------------------

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 225/55R17
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărime envelope: 225/55R17
arc elicoidal
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

