

MERCEDES-BENZ VITO 114 ac EURO6



Număr de 318522
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2018 / 09
Kilometraj 163.011 km

Număr șasiu
WDF44760113513879

Starea tehnică 
Observații
ac EURO6 org Hollan MB motor
(A15)



Preț € 10950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Configurație	4x2
Greutate maximă	976 kg
Greutate proprie	1.824 kg
Greutate brută	2.800 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Ampatament	320 cm

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Aer condiționat	✓
Număr de airbag-uri	2
Asistentă la parcare cu	Față
Ferestre electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Radio/Casetofon	✓
Culoare	Galben
Tip de iluminare	Lămpi cu halogen
Controlul climatului	✓
Bluetooth	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	100 Kw (136 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Baterie de pornire	✓

Suprastructură

Model suprastructură	standard
Spațiu de încărcare căptușit	✓
Lungime container	211 cm
Lățime container	165 cm
Înălțime container	135 cm
Înălțimea platformei de încărcare	56 cm
Înălțime maximă	123 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Uși

Sistem de închidere centralizat	✓
---------------------------------	---

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	1+2
Capitonaj scaune	stofă, pânză
Reglarea scaunului	Manual

Observații

Observații	ac EURO6 org Hollan MB motor
------------	------------------------------

Anvelope/Roți

Tip anvelopă	Cauciucuri de vara
--------------	--------------------

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne

Extern

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 195/65R16

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 195/65R16

arc elicoidal

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele