

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 L2H1 Imperiaa Airco Trekhaak 130Pk



Număr de 318784
Sortiment Furgon
Specificare Furgonetă închisă
Anul înregistrării 2014 / 06
Kilometraj 200.337 km

Număr şasiu
WDB9066331S927465

Starea tehnică

Observații
L2H1 Imperiaa Airco Trekhaak 130Pk
(A15)

Preț € 9800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Şasiu

Configurație	4x2
Greutate maximă	1.344 kg
Greutate proprie	2.156 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Carlig remorcare	✓
Ampatament	367 cm

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Aer condiționat	✓
Număr de airbag-uri	1
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Radio/Casetofon	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓
Cameră de marșarier	✓
Tip de iluminare	Lămpi cu halogen
Controlul climatului	✓
Bluetooth	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	95 Kw (129 HP)
Carburant	motorină
Euro	5
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Baterie de pornire	✓

Suprastructură

Model suprastructură	lungit
Lungime container	333 cm
Lățime container	177 cm
Înălțime container	166 cm
Înălțimea platformei de încărcare	68 cm
Înălțime maximă	156 cm
Scara din spate	✓
Portbagaj suplimentar pe caroserie	inclusiv rolă
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Uși

Sistem de închidere centralizat	✓
---------------------------------	---

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	1+2
Capitonaj scaune	stofă, pânză
Reglarea scaunului	Manual

Observații

Observații	L2H1 Imperiaa Airco Trekhaak 130Pk Camera !
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	7 %
Tip anvelopă	Cauciucuri de vara

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 235/65R16
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărime envelope: 235/65R16
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele