

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco




Предметный номер 295540
Вид Фургон
Спецификация Закрытый фургон
Год регистрации 2018 / 01
Пробег 78 660 км

Номер шасси
WDB9076351P024013

Техническое

Заметки
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Цена € 43900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оснащение

Шасси

Количество осей	2
Конфигурация	4x2
Грузоподъёмность	1 014 кг
Собственный вес	2 486 кг
Максимальный вес	3 500 kg
Сцепное устройство	✓
Колёсная база	433 см
Тип подвески	пружинная подвеска

Кабина

Кондиционер	✓
Затемнённые стекла	✓
Электрические стёкла	✓
Электрические зеркала	✓
Радио/кассета	✓
цвет	серебро
Зеркала с подогревом	✓

Ведущий вал

Мощность двигателя	140 кв (190 Л.с.)
Тип топлива	дизель
Евро	6
Вид коробки передач	автомат
Передачи	7
Гидроусилитель руля	✓
ABC	✓
ASR	✓

Кузов

Модель кузова	подвышенный
Длина кузова	430 см
Ширина кузова	178 см
Высота кузова	191 см
Высота погрузочной платформы	68 см
Задняя подножка	✓
Боковая дверь	1
Задний затвор	двойная дверь

Сидения

Сидячие места	3
---------------	---

Заметки

Заметки	V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
---------	---

контактная информация




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Лицензии и профессионализм



Kleyn Trucks отделяет себя от своих конкурентов, предлагая эксперта технического обслуживания, безопасности инспекции и ремонта.

Размер



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Технический раппорт

Шасси

Коды дисплея



электрический



Кабина

Внутренний



Внешние



Рулевая колонка



Подвеска



Шасси



Тормоза



Ведущий вал

Двигатель - В общем



Система охлаждения



Топливная система



Система выхлопных газов



Система смазки



Коробка передач



Сцепление



Привод



Кузов

внутреннего состояния



Внешние состояние



Покрышки / Колёса

Покрышки



Шины и оси

контактная информация



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда для проверки отчета

- Очень хорошее состояние
- Хорошее состояние
- Умеренная состояние
- Умеренный состоянии
- Не отвечает требованиям