

MERCEDES-BENZ SPRINTER 214 L2H1 Airco MBUX



Предметный номер 305869
Вид Фургон
Спецификация Закрытый фургон
Год регистрации 2019 / 07
Пробег 139 083 км

Номер шасси
WDB9106231P146634

Техническое 
Заметки
L2H1 Lang Airco MBUX Trekhaak Euro6!
(A15)

Цена € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Оснащение

Шасси

Количество осей	2
Конфигурация	4x2
Грузоподъемность	826 кг
Собственный вес	2 174 кг
Максимальный вес	3 000 kg
Масса без торможения	750 кг
Центральная ось нагрузки прицепа, тормозная	[с] кг
Сцепное устройство	✓
Колёсная база	392 см
Тип подвески	спиральная пружина

Кабина

Вид кабины	одиночная кабина
Кондиционер	✓
Количество подушек безопасности	1
Система помощи при парковке	Нет
Электрические стёкла	✓
Перегородка	✓
цвет	черный
Руководство по техническому обслуживанию	✓
Камера заднего вида	✓

Ведущий вал

Мощность двигателя	105 кв (143 Л.с.)
Тип топлива	дизель
Евро	6
Тип распространения	Цепная передача
Вид коробки передач	Механика
Передачи	6
Гидроусилитель руля	✓
ABC	✓
ASR	✓

Кузов

Модель кузова	удлинённый
Длина кузова	326 см
Ширина кузова	178 см
Высота кузова	161 см
Высота погрузочной платформы	68 см
Крайняя высота	151
Задняя подножка	✓
Съёмный багажник	Нет
Боковая дверь	1
Задний затвор	двойная дверь

Сидения

Сидячие места	3
Обивка сидений	ткань

Заметки

Заметки	L2H1 Lang Airco MBUX Trekhaak Euro6!
---------	---

контактная информация




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Лицензии и профессионализм



Kleyn Trucks отделяет себя от своих конкурентов, предлагая эксперта технического обслуживания, безопасности инспекции и ремонта.

Размер



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Технический раппорт

Шасси

Коды дисплея



электрический



Кабина

Внутренний



Внешние



Рулевая колонка



Подвеска



Шасси



Тормоза



Ведущий вал

Двигатель - В общем



Система охлаждения



Топливная система



Система выхлопных газов



Система смазки



Коробка передач



Сцепление



Привод



Кузов

внутреннего состояния



Внешние состояние



Покрышки / Колёса

Покрышки



Шины и оси



1

Размер шин: 225/65R16,0
спиральная пружина
Дисковые тормоза



2

Размер шин: 225/65R16,0
спиральная пружина
Дисковые тормоза

контактная информация



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Легенда для проверки отчета

- Очень хорошее состояние
- Хорошее состояние
- Умеренная состояние
- Умеренный состоянии
- Не отвечает требованиям